



შპს „თი აი ჯი“, ქ. თბილისი, არზოს ქ. 20ა/6  
ტელ: (+995) 595 61 35 35 , info@tigggroup.ge

TIG-IB-AP-G001-17-01

### ტექნიკური ინსპექტირების ოქმი № ლ-029/2/23

ქ. თბილისი  
(ოქმის შედგენის ადგილი)

29 მარტი 2023 წ.  
(თარიღი)

შპს „მეტა“-ს ექსპლუატაციაში მყოფი მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტი (სამგზავრო ლიფტი, ტვირთაწეობა: 500 კგ. 12 გაჩ.). მის. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3, ბლოკი 5.

(მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტის დასახელება, მისამართი, ტელეფონი)

შპს „მეტა“-ს დირექტორი გიორგი ქოზაური (ტელ: 595071780)

(ობიექტის მფლობელის ან მისი წარმომადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი)

ტექნიკური ინსპექტირების განმახორციელებელი:

ინსპექტირების ორგანო შპს „თი აი ჯი“-ს ტექნიკური მენეჯერი თეიმურაზ კალმახელიძე  
(თანამდებობა, გვარი, სახელი)

ტექნიკური ინსპექტირების საფუძველი:

ინსპექტირების ორგანო შპს „თი აი ჯი“-ს გენერალური დირექტორის ბრძანება № 00430/ლ/23

ინსპექტირებაში მონაწილე ექსპერტი

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

უსაფრთხოებისათვის პასუხისმგებელი პირი/ორგანო:

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

შემოწმების შედეგები და შესაბამისობის შეფასების მონაცემები:

(შესაბამისობის (არარსებობის, I ხარისხისარსებობის, II ხარისხის არსებობის, I ხარისხის კრიტიკული, II ხარისხის კრიტიკული) არსებობის შემთხვევაში – გამოვლენილი შეუსაბამობა ნორმატიული აქტის შესაბამისი მუხლის, პუნქტის მითითებით, გასატარებელი ღონისძიებები, გამოსწორების გონივრული ვადა):



შემოწმებულ იქნა ქ. თბილისში, შარტავას ქ. №3, ბლოკი 5-ში დამონტაჟებული ამგზავრო ლიფტის (სიჩქარე: 1 მ/წმ, ტვირთამწეობა 500 კგ. გაჩერების რაოდენობა 12) ტექნიკური მდგომარეობა, შემოწმების შედეგად გამოვლინდა შემდეგი:

- ლიფტს არ გააჩნია ტექნიკური დოკუმენტაცია (პასპორტი, საექსპლუატაციო ინსტრუქციები).  
დარღვეულია: „ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის (შემდგომში რეგლამენტი) მე-3 მუხლის მე-7 პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტის ელექტროამრავი დაბალი სიმძლავრისაა და არ შეესაბამება ლიფტის ტვირთამწეობას (საჭიროებს შეცვლას).  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-4 მუხლის 28-ე პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტი არ არის აღჭურვილი ტვირთამწეობის შემზღვეველით.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-4 მუხლის მე-6 პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტის სიჩქარის შემზღვეველის დამჭიმი მოწყობილობის უსაფრთხოების გამთიშველი არ ფუნქციონირებს.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-4 მუხლის მე-16 პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტის კაბინას ზღურბლს ქვემოთ არ უყენია ფართუკი.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტის შახტში და სამანქანო ოთახში არ არის განათება.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტის კაბინის და საპირწონის მიმმართველების სწორხაზოვნება საჭიროებს ვერტიკალში გასწორებას და შტიხმასის რეგულირებას, ასევე მიმმართველების გადამაგრებას.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტის კაბინის და საპირწონის მცოცები დამუშავებულია და საჭიროებს შეცვლას.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტს არ აქვს ჩატარებული დამიწების ლაბორატორიული შემოწმება.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-4 მუხლის მე-10 პუნქტის მოთხოვნა.

გარდა ზემოაღნიშნული შეუსაბამოების აღმოფხვრისა, რეკომენდაცია გეძლევათ:

- ნაგვისგან და აალებადი მასალებისგან გაიწმინდოს შახტის თანაორმო.
- ხშირი პერიოდულობით მოხდეს კაბინის და საპირწონის მიმმართველების შეხუთვა.

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება:

 /გ. ქოზაური/

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

/თ. კალმახელიძე/

შპს „თი აი ჯი“ - ს  
დირექტორი:

(ოქმის შემოწმების ხელმოწერა)

/ი. ჯაბადარი/

ტექნიკური ინსპექტირების ოქმის  
ერთი ეგზემპლარი ჩავიბარე:



/გ. ქოზაური/





შპს „თი აი ჯი“, ქ. თბილისი, არბოს ქ. 20ა/6  
ტელ: (+995) 595 61 35 35 , info@tiggroup.ge

TIG-IB-AP-G001-17-01

### ტექნიკური ინსპექტირების ოქმი № ლ-029/23

ქ. თბილისი  
(ოქმის შედგენის ადგილი)

29 მარტი 2023 წ.  
(თარიღი)

შპს „მეტა“-ს ექსპლუატაციაში მყოფი მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტი (სამგზავრო ლიფტი, ტვირთამწეობა: 500 კგ. 12 გაჩ.). მის. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3, ბლოკი 3.

(მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტის დასახელება, მისამართი, ტელეფონი)

შპს „მეტა“-ს დირექტორი გიორგი ქოზაური (ტელ: 595071780)

(ობიექტის მფლობელის ან მისი წარმომადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი)

ტექნიკური ინსპექტირების განმახორციელებელი:

ინსპექტირების ორგანო შპს „თი აი ჯი“-ს ტექნიკური მენეჯერი თეიმურაზ კალმახელიძე  
(თანამდებობა, გვარი, სახელი)

ტექნიკური ინსპექტირების საფუძველი:

ინსპექტირების ორგანო შპს „თი აი ჯი“-ს გენერალური დირექტორის ბრძანება № 00430/ლ/23

ინსპექტირებაში მონაწილე ექსპერტი

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

უსაფრთხოებისათვის პასუხისმგებელი პირი/ორგანო:

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

შემოწმების შედეგები და შესაბამისობის შეფასების მონაცემები:

(შეუსაბამობის (არარსებობის, I ხარისხისარსებობის, II ხარისხის არსებობის, I ხარისხის კრიტიკული, II ხარისხის კრიტიკული) არსებობის შემთხვევაში – გამოვლენილი შეუსაბამო ნორმატიული აქტის შესაბამისი მუხლის, პუნქტის მითითებით, გასატარებელი ღონისძიებები, გამოსწორების გონივრული ვადა):



შემოწმებულ იქნა ქ. თბილისში, შარტავას ქ. №3, ბლოკი 3-ში დამონტაჟებული სამგზავრო ლიფტის (სიჩქარე: 1 მ/წმ, ტვირთამწეობა 500 კგ. გაჩერების რაოდენობა 12) ტექნიკური მდგომარეობა, შემოწმების შედეგად გამოვლინდა შემდეგი:

- ლიფტს არ გააჩნია ტექნიკური დოკუმენტაცია (პასპორტი, საექსპლუატაციო ინსტრუქციები).  
დარღვეულია: „ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის (შემდგომში რეგლამენტი) მე-3 მუხლის მე-7 პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტის ელექტროამძრავის საკისრები და რედუქტორის კბილანები წუნდების ზღვარზეა და ვერ უზრუნველყოფს კაბინის მდორე გადაადგილებას, ასევე რედუქტორიდან გასდის ზეთი (საჭიროებს შეცვლას).  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-4 მუხლის 28-ე პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტი არ არის აღჭურვილი ტვირთამწეობის შემზღვეველით.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-4 მუხლის მე-6 პუნქტის მოთხოვნა.
- 
- ლიფტის კაბინას ზღურბლს ქვემოთ არ უყენია ფართუკი.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტის შახტში და სამანქანო ოთახში არ არის განათება.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტის კაბინის და საპირწონის მიმართველების სწორხაზოვნება საჭიროებს ვერტიკალში გასწორებას და შტიხმასის რეგულირებას, ასევე მიმართველების გადამაგრებას.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტის კაბინის და საპირწონის მცოცები დამუშავებულია და საჭიროებს შეცვლას.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტის კაბინის და საპირწონის მიმართველებს შორის აკლია მაფიქსირებელი სამაგრები კედელზე (კრონშტეინი).  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტის შახტში მოსაწესრიგებელია ელ. გაყვანილობა.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა.
- შახტის (3 სართულზე კარებებს აკლია უსაფრთხოების კონტაქტები) კარის ღიად ყოფნის შემთხვევაში არ არის გამორიცხული ლიფტის კაბინის ამოძრავება.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-4 მუხლის მე-18 პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტის მოძრავ და შახტის უძრავ ნაწილებს შორის არ არის დაცული სტანდარტით გათვალისწინებული მანძილები, საპირწონე სიარულის დროს ედება კედელს.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-4 მუხლის 30-ე პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტს არ აქვს ჩატარებული დამიწების ლაბორატორიული შემოწმება.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-4 მუხლის მე-10 პუნქტის მოთხოვნა.

გარდა ზემოაღნიშნული შეუსაბამობების აღმოფხვრისა, რეკომენდაცია გეძლევათ:

- შეჩერდეს აღნიშნული ლიფტის ექსპლუატაცია, ვიდრე არ აღმოიფხვრება აღნიშნული ოქმის მე-11 პუნქტში დაფიქსირებული შეუსაბამობა.
- ნაგვისგან და აალებადი მასალებისგან გაიწმინდოს შახტის თანაორმო.
- ხშირი პერიოდულობით მოხდეს კაბინის და საპირწონის მიმართველების შეზეთვა.

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება:



/გ. ქოზაური/

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

(ოქმის შემდგენლის ხელმოწერა)


შპს „თი აი ჯი“ - ს  
დირექტორი:

ტექნიკური ინსპექტირების ოქმის  
ერთი ვგზემპლარი ჩავიბარე:

/თ. კალმახელიძე/

/ი. ჯაბადარი/

/გ. ქოზაური/







შპს „თი აი ჯი“, ქ. თბილისი, არბოს ქ. 20ა/6  
ტელ: (+995) 595 61 35 35 , info@tiggroup.ge

TIG-IB-AP-G001-17-01

### ტექნიკური ინსპექტირების ოქმი № ლ-029/1/23

ქ. თბილისი  
(ოქმის შედგენის ადგილი)

29 მარტი 2023 წ.  
(თარიღი)

შპს „მეტატა“-ს ექსპლუატაციაში მყოფი მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტი (სამგზავრო ლიფტი, ტვირთამწეობა: 500 კგ. 12 გაჩ.). მის. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3, ბლოკი 4.

(მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტის დასახელება, მისამართი, ტელეფონი)

შპს „მეტატა“-ს დირექტორი გიორგი ქოზაური (ტელ: 595071780)

(ობიექტის მფლობელის ან მისი წარმომადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი)

ტექნიკური ინსპექტირების განმახორციელებელი:

ინსპექტირების ორგანო შპს „თი აი ჯი“-ს ტექნიკური მენეჯერი თეიმურაზ კალმახელიძე  
(თანამდებობა, გვარი, სახელი)

ტექნიკური ინსპექტირების საფუძველი:

ინსპექტირების ორგანო შპს „თი აი ჯი“-ს გენერალური დირექტორის ბრძანება № 00430/ლ/23

ინსპექტირებაში მონაწილე ექსპერტი

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

უსაფრთხოებისათვის პასუხისმგებელი პირი/ორგანო:

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

შემოწმების შედეგები და შესაბამისობის შეფასების მონაცემები:

(შესაბამისობის (არაარსებითი, I ხარისხისარსებითი, II ხარისხის არსებითი, I ხარისხის კრიტიკული, II ხარისხის კრიტიკული) არსებობის შემთხვევაში – გამოვლენილი შეუსაბამობა ნორმატიული აქტის შესაბამისი მუხლის, პუნქტის მითითებით, გასატარებელი ღონისძიებები, გამოსწორების გონივრული ვადა):



შემოწმებულ იქნა ქ. თბილისში, შარტავას ქ. №3, ბლოკი 4-ში დამონტაჟებული სამგზავრო ლიფტის (სიჩქარე: 1 მ/წმ, ტვირთამწეობა 500 კგ. გაჩერების რაოდენობა 12) ტექნიკური მდგომარეობა, შემოწმების შედეგად გამოვლინდა შემდეგი:

- ლიფტს არ გააჩნია ტექნიკური დოკუმენტაცია (პასპორტი, საექსპლუატაციო ინსტრუქციები).  
დარღვეულია: „ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის (შემდგომში რეგლამენტი) მე-3 მუხლის მე-7 პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტის ამპრაჟი შკივი დამუშავებულია, რის გამოც არ არის უზრუნველყოფილი ბაგირების სტაბილური შექიდება ფრიქციულ შკივთან.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-4 მუხლის მე-11 პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტი არ არის აღჭურვილი ტვირთამწეობის შემზღვეველით.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-4 მუხლის მე-6 პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტის კაბინას ზღურბლს ქვემოთ არ უყენია ფართუკი.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტის შახტში და სამანქანო ოთახში არ არის განათება.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტის სამანქანო ოთახში აწყვია ნივთები, რომლებიც კავშირში არ არის ლიფტის ექსპლუატაციასთან, ასევე დასასუფთავებელია ნაგვისგან.  
დარღვეულია: მე-4 მუხლის 31-ე პუნქტის მოთხოვნა.
- ლიფტს არ აქვს ჩატარებული დამიწების ლაბორატორიული შემოწმება.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-4 მუხლის მე-10 პუნქტის მოთხოვნა.

გარდა ზემოაღნიშნული შეუსაბამოების აღმოფხვრისა, რეკომენდაცია გეძლევათ:

- ნაგვისგან და აალებადი მასალებისგან გაიწმინდოს შახტის თანაორმო.
- ხშირი პერიოდულობით მოხდეს კაბინის და საპირწონის მიმმართველების შეზეთვა.

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება:

 /გ. ქოზაური/


(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

 /თ. კალმახელიძე/

შპს „თი აი ჯი“ - ს  
დირექტორი:

/ი. ჯაბადარი/

ტექნიკური ინსპექტირების ოქმის  
ერთი ეგზემპლარი ჩაეიბარე:

 /გ. ქოზაური/







შპს „თი აი ჯი“, ქ. თბილისი, არბოს ქ. 20ა/6  
ტელ: (+995) 595 61 35 35 , info@tiggroup.ge

TIG-IB-AP-G001-17-01

### ტექნიკური ინსპექტირების ოქმი № ლ-029/3/23

ქ. თბილისი  
(ოქმის შედგენის ადგილი)

29 მარტი 2023 წ.  
(თარიღი)

შპს „მეტტა“-ს ექსპლუატაციაში მყოფი მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტი (სამგზავრო ლიფტი, ტვირთაწეობა: 500 კგ. 12 გაჩ.). მის. ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3, ბლოკი 7.

(მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტის დასახელება, მისამართი, ტელეფონი)

შპს „მეტტა“-ს დირექტორი გიორგი ქოზაური (ტელ: 595071780)

(ობიექტის მფლობელის ან მისი წარმომადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი)

ტექნიკური ინსპექტირების განმახორციელებელი:

ინსპექტირების ორგანო შპს „თი აი ჯი“-ს ტექნიკური მენეჯერი თეიმურაზ კალმახელიძე  
(თანამდებობა, გვარი, სახელი)

ტექნიკური ინსპექტირების საფუძველი:

ინსპექტირების ორგანო შპს „თი აი ჯი“-ს გენერალური დირექტორის ბრძანება № 00430/ლ/23

ინსპექტირებაში მონაწილე ექსპერტი

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

უსაფრთხოებისათვის პასუხისმგებელი პირი/ორგანო:

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

შემოწმების შედეგები და შესაბამისობის შეფასების მონაცემები:

(შესაბამისობის (არარსებითი, I ხარისხის არსებითი, II ხარისხის არსებითი, I ხარისხის კრიტიკული, II ხარისხის კრიტიკული) არსებობის შემთხვევაში – გამოვლენილი შეუსაბამო ნორმატიული აქტის შესაბამისი მუხლის, პუნქტის მითითებით, გასატარებელი ღონისძიებები, გამოსწორების გონივრული ვადა):



შემოწმებულ იქნა ქ. თბილისში, შარტავას ქ. №3, ბლოკი 7-ში დამონტაჟებული სამგზავრო ლიფტის (სიჩქარე: 1 მ/წმ, ტვირთამწეობა 500 კგ. გაჩერების რაოდენობა 12) ტექნიკური მდგომარეობა, შემოწმების შედეგად გამოვლინდა შემდეგი:

1. ლიფტს არ გააჩნია ტექნიკური დოკუმენტაცია (პასპორტი, საექსპლუატაციო ინსტრუქციები).  
დარღვეულია: „ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის (შემდგომში რეგლამენტი) მე-3 მუხლის მე-7 პუნქტის მოთხოვნა.
2. ლიფტის ელექტროამძრავის საკისრები და რედუქტორის კბილანები წუნდების ზღვარზეა და ვერ უზრუნველყოფს კაბინის მდორე გადაადგილებას, ასევე რედუქტორიდან გასდის ზეთი (საჭიროებს შეცვლას).  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-4 მუხლის 28-ე პუნქტის მოთხოვნა.
3. ლიფტი არ არის აღჭურვილი ტვირთამწეობის შემზღვეველით.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-4 მუხლის მე-6 პუნქტის მოთხოვნა.
4. ლიფტის სიჩქარის შემზღვეველის დამჭიმი მოწყობილობის უსაფრთხოების გამთიშველი არ ფუნქციონირებს.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-4 მუხლის მე-16 პუნქტის მოთხოვნა.
5. ლიფტის კაბინას ზღურბლს ქვემოთ არ უყენია ფართუკი.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა.
6. ლიფტის შახტში და სამანქანო ოთახში არ არის განათება.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა.
7. ლიფტის კაბინის და საპირწონის მიმმართველების სწორხაზოვნება საჭიროებს ვერტიკალში გასწორებას და შტიხმასის რეგულირებას, ასევე მიმმართველების გადამაგრებას.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა.
8. ლიფტის კაბინის და საპირწონის მცოცები დამუშავებულია და საჭიროებს შეცვლას.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა.
9. ლიფტის ამძრავი შკივი დამუშავებულია, რის გამოც არ არის უზრუნველყოფილი ბაგირების სტაბილური შეჭიდება ფრიქციულ შკივთან.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-4 მუხლის მე-11 პუნქტის მოთხოვნა.
10. ლიფტის კაბინის და საპირწონის მიმმართველებს სართულებს შორის აკლია მაფიქსირებელი სამაგრები კედელზე (კრონშტეინი).  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა.
11. ლიფტის შახტის კარებების ღიობების არ აქვს გაკეთებული მოჩარჩოება, ღიობები აღემატება სტანდარტით დადგენილ ნორმებს.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნა.
12. შახტის კარის ღიად ყოფნის შემთხვევაში არ არის გამორიცხული ლიფტის კაბინის ამოძრავება.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-4 მუხლის მე-18 პუნქტის მოთხოვნა.
13. ლიფტს არ აქვს ჩატარებული დამიწების ლაბორატორიული შემოწმება.  
დარღვეულია: რეგლამენტის მე-4 მუხლის მე-10 პუნქტის მოთხოვნა.

გარდა ზემოაღნიშნული შეუსაბამობების აღმოფხვრისა, რეკომენდაცია გეძლევათ:

- შეჩერდეს აღნიშნული ლიფტის ექსპლუატაცია, ვიდრე არ აღმოიფხვრება აღნიშნული ოქმის მე-12 პუნქტში დაფიქსირებული შეუსაბამობა.
- ნაგვისგან და აალებადი მასალებისგან გაიწმინდოს შახტის თანაორმო.
- ხშირი პერიოდულობით მოხდეს კაბინის და საპირწონის მიმმართველების შეზეთვა.



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება:



/გ. ქოზაური/

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

/თ. კალმახელიძე/

(ოქმის შემდგენლის ხელმოწერა)

შპს „თი აი ჯი“ - ს  
დირექტორი:



/ი. ჯაბადარი/

ტექნიკური ინსპექტირების ოქმის  
ერთი ეგზემპლარი ჩაევიზარე:

/გ. ქოზაური/